

## **BOS 6K-PU-1QC-S75-C BOS00AJ**









- 1) Прием света 2) Стабильность 3) Sn, светл./темн. 4) Оптическая ось, приемник 5) Оптическая ось, передатчик
- Оптоэлектронный датчик
- Серия 6К
- СИД, красный
- 3000 mm

Общие атрибуты Залатчик

Допуски / соответствие

Базовый стандарт Степень защиты по ІЕС 60529

Индикация

Функция входа

Защита от переполюсовки Класс защиты

Опорный рефлектор

Серия

Возможность регулировки

Защита от короткого замыкания

## Электрические атрибуты

Вид подключения Задержка включения Топ макс. Макс. ток холостого хода lo при Ue Номин. рабочее напряжение Ue DC Падение напряжения Ud макс. (при le) Переключающий выход Рабочее напряжение UB макс. DC [B]

Рабочее напряжение UB мин. DC [B] Расчетный рабочий ток le

Функция переключения

Частота переключения f макс. (при Ue) Электрическое исполнение

Механические атрибуты

Вид соединителя Дальность действия Sn Кнопка (1х) cULus CF

IFC 60947-5-2 IP67

Стабильность - СИД ЗЕЛ Прием света - СИД ЖЛТ та же функция, что у кнопки Блокировка кнопок ВКЛ/ВЫКЛ

BOS R-9

Серия 6К Чувствительность (Sn) Включение при освещении /

затемнении

Заводская настройка (сброс)

Штекерный соединитель

0.50 ms 25 mA 24.0 V 2.4 V P-N-P (1x) 30.0 V 10 0 V

100 mA

Замыкатель/размыкатель (NO/NC)

1000 Hz DC, постоянное напряжение

M8x1-S75

Sn = 3 м, регулируется







Длина 1 Лпина 2 Длина 3

Зона активации Ro

Конструкция Материал активной поверхности

Материал корпуса

Окружающая температура Та макс. Окружающая температура Та мин.

Реальный промежуток срабатывания Sr

Тип крепления

Оптические атрибуты

Вид излучения Длина волны Поляризационный фильтр Посторонний свет макс.

Принцип действия, оптич.

Размер светового пятна, типич. Функция переключения, оптич.

12,0 мм 21.0 mm 42.0 mm 0...3 м Квадр, разъем 90° PMMA

ABS 60 °C

-20 °C 3000 mm Винт М3

СИД, красный 660 нм

5 000 пюкс

Отражательный фоторелейный барьер

BALLUFF

75 мм х 75 мм при 1,5 м ЗАМ/РАЗМ: срабатывание на затемнение / на освещение

## Дополнительный текст

Подробная информация: см. Руководство по эксплуатации.

Комплектующие заказываются отдельно.

Не нажимайте кнопку острыми инструментами. Поляризационные фильтры предотвращают ошибочные включения у деталей с

зеркальной и блестящей поверхностью.
Только для областей применения по NFPA 79 (машины с напряжением питания до 600 В). Для подключения устройства нужно использовать кабель R/C (CYJV2) с подходящими характеристиками.

После устранения перегрузки датчик снова готов к работе.

Управляющий объект (измерительная пластина): серый лист, 200 x 200, отражение 90%, боковое приближение, направление перемещения вертикально относительно осей линз.

## BOS 6K-PU-1QC-S75-C BOS00AJ



